

Fotodokumentace stavu komunikace – ve směru od sjezdu z komunikace Příbor – Kopřivnice  
Zpevněný povrch ze štěrkodrtě, místy výtluky – jízdu je nutno přizpůsobit stavu vozovky.

Zdroj mapy.cz





Stav k 23.01.2020



