

Město Příbor
Nám.Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor

10.12.2021 09:25:00

16202/2021/

listů: 12, přílohy: 0

listů příloh: 0, druh:



pribvp21j00761

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obcích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o obcích“), zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“),

1. Informace o žadateli	
Název organizace (u fyzické osoby – jméno, příjmení a datum narození): Tělovýchovná jednota Příbor,z.s.	
Adresa (popř. místo trvalého pobytu): Obec: Příbor PSČ: 742 58 Ulice: Štramberská č. p.: 1361 Telefon: e-mail: tjpribor@seznam.cz	
IČ: 43961011	DIČ:
Bankovní spojení: 1762463399/0800	
Kontaktní osoba: Jméno, příjmení (popř. funkce v organizaci): Oldřich Filip, předseda TJ Telefon: 602578459 e-mail: tjpribor@seznam.cz	

2. Požadovaná částka v Kč
65 000,- Kč

3. Účel použití dotace
Název akce: Fotbalový areál – oprava střešní krytiny Vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek došlo v letošním roce k protržení stávající konstrukce střešní krytiny(stáří cca 70 let) na tribuně fotbalového areálu ve vlastnictví TJ Příbor a k následnému zatékání v několika místech do prostoru ocelové konstrukce a následně do míst určených na sezení pro diváky. V rámci opravy bude provedeno vyspravení stávajících poruch včetně položení (natavení) nové povlakové krytiny v rozsahu 201 m2.

4. Doba v níž bude dosaženo účelu poskytnuté dotace
--

Předpokládaný termín : 04 -05/2022

5. Odůvodnění žádosti

Předmětem žádosti je odstranit havarijní stav střešní krytiny a zabránit vzniku dalších škod na ocelových a dřevěných konstrukcích tribuny fotbalového areálu ve vlastnictví TJ Příbor.

6. Seznam případných příloh žádosti

- Položkový rozpočet
- fotodokumentace

Čestné prohlášení

Žadatel prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a že k datu podání nedošlo ke změnám požadovaných údajů, že souhlasí s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel dále prohlašuje, že ke dni podání žádosti nemá žádné splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení nebo rozpočtu územního samosprávného celku a jím zřízeným organizacím a nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení.

V Příboře

dne: 9.12.2021

Tělovýchovná jednota Příbor, z.s.
Štramberská 1361, 742 58 Příbor
IČ: 43961011

.....
Podpis žadatele nebo jeho zástupce
(razítko)

Položkový rozpočet

Zakázka: Fotbalový areál- oprava střešní krytiny na tribuně

Objednatel: TJ Příbor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			52 257,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 045,15
Ostatní náklady			0,00
Celkem			53 302,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		53 302,67 CZK
Základní DPH	21 %		11 193,56 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **64 496,23 CZK**

v _____ dne **09.12.2021**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
712	Živičné krytiny	PSV			52 257,52
VN	Vedlejší náklady	VN			1 045,15
Cena celkem					53 302,67

Položkový rozpočet

S: Fotbalový areál- oprava střešní krytiny na tribuně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	712	Změněné krytiny				52 257,52		1,17855
1	712300921R00	Udržba-přípí. za správkový kus NAIP, střechy do 10°	kus	20,00000	29,00	580,00	0,00045	0,009
2	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	183,00000	111,50	20 404,50	0,00035	0,06405
3	628522503R	Pás modif. asfalt. Elastopol 5,5 - INDEX	m2	201,00000	149,00	29 949,00	0,0055	1,1055
4	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	1,17900	1 123,00	1 324,02	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 045,15		0
5	005 12-1020.R	Provoz zařízení staveniště	%	522,57520	2,00	1 045,15	0	0

53 302,67













